



## Provincia di Lecco

### Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture

Corso Matteotti, 3  
23900 Lecco, Italia  
Telefono 0341.295435  
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it  
Fax 0341.295333  
W:\REGISTRO ORDINANZE\ORDINANZE 2015\WORD\119 - Sp 62 ROTATORIA Balisio.doc

Si attesta ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 che la presente copia analogica di  
documento informatico, prot. n. 34392  
del 20/07/2015, composto da n. 1  
pagina/e, è conforme all'originale conservato in tutte le sue  
componenti presso la Provincia di Lecco.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITA' e GRANDI INFRASTRUTTURE  
dott. ing. Angelo Valsecchi



Prot. n. - Ord. N. 19

Lecco, 20 Luglio 2015

Tit. 11 Cl. 15 Anno (2015) Fasc. 8

**OGGETTO:** Sp 62 della Valsassina – Regolamentazione della circolazione in corrispondenza dell'innesto con la Sp 64 Prealpina Orobica in comune di Ballabio loc. Colle di Balisio – ORDINANZA SEGNALETICA ROTATORIA

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' e GRANDI INFRASTRUTTURE

Preso atto che lungo la Sp 62 della Valsassina, in corrispondenza dell'innesto da cui si diparte la Sp 64 Prealpina Orobica, in comune di Ballabio loc. Colle di Balisio, sono in corso i lavori per la realizzazione di una rotatoria a precedenza interna a modifica dell'attuale intersezione;

Considerato che per realizzare i lavori di finitura e completamento risulta necessario procedere con l'attivazione della circolazione in rotatoria a decorrere dal giorno 21 Luglio 2015;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario approvare la regolamentazione del traffico e la relativa segnaletica, per quanto stabilito dagli artt. 5-6-7 del D.Lgs n° 285 in data 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e sue modificazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche

### ORDINA

1. a decorrere dalle ore 08,30 di Martedì 21 Luglio 2015, la modifica della viabilità lungo la Sp 62 della Valsassina in corrispondenza dell'innesto con la Sp 64 Prealpina Orobica in comune di Ballabio loc. Colle di Balisio, con regolamentazione della circolazione veicolare mediante rotatoria a precedenza interna;
2. che la Sp 62 in corrispondenza della nuova rotatoria in comune di Ballabio loc. Colle di Balisio, perda il diritto di precedenza e venga istituito per tutte le immissioni alla rotatoria l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito all'interno della stessa;
3. che la Sp 64 in corrispondenza della nuova rotatoria in comune di Ballabio loc. Colle di Balisio, perda l'obbligo di fermarsi e dare precedenza e venga istituito per l'immissione alla rotatoria l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito all'interno della stessa;

Il posizionamento dell'apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, rimane a carico della Provincia di Lecco;

La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è a carico della Provincia di Lecco.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, de D.lgs n. 285 del 30/04/1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al T.A.R. della Lombardia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITA' e GRANDI INFRASTRUTTURE  
(dott. ing. Angelo Valsecchi)  
(Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)